


הוראות שימוש



- 1 יש להוריד את כיסוי המכשיר מהחלק העליון לפני הפעלה מחטי הבדיקה יהיו גלויים
- 2 לחיצה על מפסק הפעלה (כיבוי) לכיבוי לחיצה 3 שניות
- 3 בדיקת טמפרטורה על ידי חיבור רגש הטמפרטורה לשקע
- 4 החלפת מעלות צלסיוס לפרנהייט או הפוך על ידי לחיצה נוספת על מקש הטמפרטורה
- 5 לכיבוי יש ללחוץ 3 שניות באופן ממושך
- 6 תוצאות הלחות לעץ נקבעים לפי בסיס של 20 מעלות חום בדיקה בטמפרטורה גבוה יותר תיתן תוצאה גבוה יותר בדיקה מדוייקת יותר תעשה יחד עם בדיקת טמפרטורה והמכשיר יכוויל אוטומטית לטמפרטורת הבדיקה.
- 7 ניתן לקבוע זמן לכיבוי אוטומטי
 - א. לוחצים זו זמנית על לחצן הפעלה ולחצן בורר מצבים לחיצה ראשונה זו זמנית תראה לנו את המס 1 דהיינו המכשיר יכבה תוך 1 דקה
 - לחיצה נוספת בו זמנית על 2 הלחצנים יראה את 2 (2 דק) וכן הלאה עד 9 דקות ולאחר יחזור לאפס וחוזר חלילה
- 8 לתוצאה מדוייקת יש להגדיר את החומר הנבדק לפי הרשימה המצורפת- החומרים מחולקים ל 8 קבוצות יש ללחוץ על מקש בורר מצבים להגיע לאות הנכונה המגדירה את סוג המחומר או משפחת החומר לכל חומרי הבניה יש להגדיר A